

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar
Strandgötu 6.
220 Hafnafjörður.

	Hafnarfjarðarbær
Inni:	21/8 2014
Málsnr:	1908 300
Bréfal:	561



Reykjavík 19. ágúst 2014
Tilvísun: 201402-0123

Efni: Úttekt á slökkviliði höfuðborgarsvæðisins 2014

Í 6. gr. laga um brunavarnir kemur fram að Mannvirkjastofnun skuli með sjálfstæðum athugunum og úttektum leiðbeina sveitarstjórnnum um kröfur sem gerðar eru til eldvarnaeftirlits og slökkviliða.

Mannvirkjastofnun gerir úttektir á slökkviliðum á suð-vesturlandi, suðurlandi og norðurlandi vestra árið 2014. Gerð var úttekt á slökkviliði höfuðborgarsvæðisins þann 20.3.2014. Markmiðið með úttektinni var að fylgja eftir hvernig slökkviliðið vinnur í samræmi við lög, reglugerðir og eigin brunavarnaáætlun. Farið var yfir helstu atriði sem tiltekin eru í lögum nr. 75/2000 um brunavarnir og reglugerðum nr. 1088/2013 um reykköfun, nr. 198/1994 um eldvarnaeftirlit sveitarfélaga með atvinnuhúsnæði og nr. 914/2009 um hlífðarbúnað slökkviliðsmanna.

Niðurstöður úttektarinnar voru þann 12.6.2014 sendar slökkviliðsstjóra til umsagnar og barst svar við því erindi 17.07.2014, sem fylgir þessu bréfi.

Helstu niðurstöður eru að:

- Upplýsingar um vatn fyrir slökkvikerfi, slökkvivatn og eftirlit með virkni brunahana eru ekki í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru í lögum nr. 75/2000.
Athugasemdir bárust frá slökkviliðsstjóra varðandi þennan þátt. Eftir sem áður er það álit Mannvirkjastofnunar að gera þurfi úrbætur eins og slökkviliðsstjóri tilgreinir í bréfi sínu.
- Umsýsla um reykköfunarbúnað og loftþjöppu er ekki í samræmi við kröfur reglugerðar nr. 1088/2013.
Athugasemdir bárust frá slökkviliðsstjóra varðandi þennan þátt. Eftir sem áður er það álit Mannvirkjastofnunar að gera þurfi úrbætur eins og slökkviliðsstjóri tilgreinir í bréfi sínu.
- Endurskoðað þarf brunavarnaáætlun.
Athugasemdir bárust frá slökkviliðsstjóra varðandi þennan þátt. Eftir sem áður er það álit Mannvirkjastofnunar að gera þurfi úrbætur.

Mannvirkjastofnun beinir þeim tilmælum til sveitarstjórnar að úrbætur verði gerðar sem fyrst.

Meðfylgjandi eru annars vegar stutt yfirlit yfir þau atriði sem þarfnast úrbóta og hins vegar þeir gátlistar sem notaðir voru við úttektina í heild.

Stutt yfirlit yfir þau atriði sem þarfnast úrbóta.

Samandregið úr gátlistum sem notaðir voru við úttektina, eru eftirfarandi helstu atriði sem er ábótavant. Númer atriðis vísar til gátlistans þar sem jafnframt er tilgreint hvaða laga- og/eða reglugerðarákvæði á við um viðkomandi atriði.

Gátlisti vegna útkalls slökkviliðs:

Atriði	Mat	Lýsing
2	Þarfnast úrbóta	Ekki er allsstaðar nægjanlegt vatn og vatnsþrýstingur í sveitarfélaginu.
3	Þarfnast úrbóta	Ekki er allsstaðar nægjanlegt vatn og vantsþrýstingur fyrir hendi fyrir sérstakan slökkvibúnað þar sem hans er krafist.
8	Þarfnast úrbóta	Undirrituð brunavarnaáætlun er frá febrúar 2007. Endurskoðuð brunavarnaráætlun hefur ekki verið undirrituð.

Gátlisti vegna eldvarnareftirlits.

Engar athugasemdir.

Gátlisti vegna tvívirkra vökvaknúinna björgunarverkfæra.

Engar athugasemdir.

Skoðunarblað fyrir loftpressu :

Atriði	Mat	Lýsing
2	Þarfnast úrbóta	Loftinntak fyrir pressuna, sem uppfyllir kröfur um efnisgæði loftinntaks fyrir öndunarloft
3	Þarfnast úrbóta	Uppsetning á loftpressu er ekki samþykkt af Mannvirkjastofnun
5	Þarfnast úrbóta	Umsögn Vinnueftirlits liggur ekki fyrir.

Samrit sent:

Borgarstjórn Reykjavíkur Ráðhúsinu 101 Reykjavík.

Bæjarstjórn Garðabæjar Garðatorgi 7. 210 Garðabæ.

Bæjarstjórn Mosfellsbæjar Þverholti 2. 270 Mosfellsbæ.

Bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar Austurströnd 2. 170 Seltjarnarnesi.

Sveitarstjórn Kjósahrepps Ásgarði 276 Mosfellsbær.

Stjórn SHS Skógarhlíð 14. 105 Reykjavík.

Bæjarstjórn Kópavogs Fannborg 2. 200 Kópavogur

Jón Viðar Matthíasson Skógarhlíð 14. 105 Reykjavík

Virðingarfyllt

f.h. Mannvirkjastofnunar

Bernhard Jóhannesson

Bernhard Jóhannesson

Útgáfa 01
24.04.2009

Útkall slökkviliðs
Gátlisti við úttekt



Útkall slökkviliðs – gátlisti við úttekt.

	Tilvísun í Lög nr. 75/2000 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Ásættanlegt mat
1. Sveitarfélagi er skylt að sjá um að starfsemi slökkviliðs fullnægi kröfum samkvæmt lögum þessum og reglugerðum settum á grundvelli þeirra Er slökkvilið í sveitarfélaginu <u>inn</u> .	Lög nr. 75/2000 11. gr.			1.	1
2. Sveitarfélögum ber að sjá um að nægilegt vatn og vatnsþrýstingur sé fyrir hendi til slökkvistarfs. Er allsstaðar nægjanlegt vatn og vatnsþrýstingur til slökkvistarfs í sveitarfélaginu?	Lög nr. 75/2000 11. gr	<u>Veluðigun.</u> <u>Magnusson.</u>		2.	1
Stærstu áhættur í sveitarfélaginu eru: 1 <u>Landspítali.</u> 2 <u>Öflugur og</u> 3 <u>Elgaváttun.</u>					
Áætlun vatnsþöf 1 <u>meinkun.</u> 2 <u>við heit.</u> 3 <u>meðanlegt - spærnið</u> Mæld afköst brunaharta við áhættuna 1 2 <u>af vatni frá elkuveru</u> 3				1.	

Slökkvilið: BR Brandur Þórunnsson Bls 1 af 14
Slökkviliðsstjóri: Brandur Þórunnsson Skoðað þann 29. 4. 14 (dags.)
Skoðunarmaður: Brandur Þórunnsson (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

Útgáfa 01
24.04.2009

Útkall slökkviliðs
Gátistí við úttekt



	Tilvísun í Lög nr. 75/2000 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áætlanlegt mat
3. Sveitarfélagum ber að sjá um að nægilegt vatn og vatnsþrýstingur sé fyrir hendi fyrir sérstakan slökkvibúnað þar sem hans er krafist, t.d. úðakerfi í meiri háttar byggingum.	Lög nr. 75/2000 11. gr	Ekki mæðillákan Reykþrá 2 vasst.		2.	1
Sérstakur slökkvibúnaður er í áhættum: 1 2 <i>Öllum ætlaðum</i> 3					
Vatnsþörf og vatnsþrýstingur fyrir áhættuna: 1 2 3					
Mæld afköst vatnsveitu og vatnsþrýstingur við áhættuna: 1 2 3					
4. Sveitarfélagum ber að sjá um að nægilegt vatn og vatnsþrýstingur sé fyrir hendi. Í sveitarfélagi þar sem vatnsöflun er erfið skal leita annarra lausna til að tryggja nauðsynlegar brunavarnir.	Lög nr. 75/2000 11. gr	<i>Handbúnaður</i>		1.	1

Slökkvilið: *[Signature]* *[Signature]* Bls 2 af 14
Slökkviliðsstjóri: *[Signature]* Skoðað þann *29.4.14* (dags.) (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)
Skoðunarmaður

Útkall slökkviliðs
Gátlisti við úttekt



	Tilvísun í Lög nr. 75/2000 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Ásættanlegt mat
Aðrir lausnir vegna erfiðrar vatnsöflunar áhætta: 1 2 3					
5. Björgun á fastlenmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum með sérhæfðum björgunarbúnaði skal vera eitt af verkefnum slökkviliðs samkvæmt lögum þessum	Lög nr. 75/2000 11. gr			1.	1
Slá eigin gátlista vegna björgunartækja					
6. Eldvarnæftirlit sveitarfélaga er sú starfsemi slökkviliðs sem hefur eftirlit með því að framfylgt sé ákvæðum laga og reglna um brunavarnir.	Lög nr. 75/2000 12. gr			1.	1
Er eldvarnæftirliti símt í sveitarfélaginu ?					
Sjá eigin gátlista vegna eldvarnæftirlits					
7. Vinnur Slökkviliðssjóri brunavarnaáætlun á starfssvæði sínu og leggur hana fyrir sveitarstjórn	Lög nr. 75/2000 16. gr			1.	1
8. Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun sem tengið hefur samþykki Mannvirkjastofnunar og viðkomandi sveitarstjórnar	Lög nr. 75/2000 13. gr	gæti. 2010.		1.	1
Hvenær var brunavarnaáætlunin samþykkt ?					

—(Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

Slõkkviliit: BR Erasmuskooli 2014
 Slõkkviliitõõstjõõri: Erasmuskooli 2014 (days)
 Slõkkviliitõõstjõõri: Erasmuskooli 2014 (days)

Útgáfa 01
24.04.2009

Útkall slökkviliðs
Gátlisti við úttekt



	Tilvísun í Lög nr. 75/2000 nema annars sé getið	Athugasemdir	Abrygur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áætlanlegt mat
9. Brunavarnaáætlun skal endurskoða elgi síðar en að fimm árum liðnum frá því að hún hlaut samþykki Hvenær á að endurskoða áætlunina næst?	Lög nr. 75/2000 13. Gr	2015		1.	1
10. Markmið brunavarnaáætlunar er að tryggja að slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það ráði við þau verkefni sem því eru falin með lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim. Er framkvæmdáætlun brunavarnaáætlunar framfylgt?	Lög nr. 75/2000 13. Gr			1.	1
Sjá eigin gátlista vegna brunavarnaáætlunar		Ekki notað		1.	1
Er mönnun í samræmi við gildandi brunavarnaáætlun				1.	1
Er menntun í samræmi við gildandi brunavarnaáætlun		Þjálfun í andstæmmun.		1.	1
Er þjálfun í samræmi við gildandi brunavarnaáætlun		2. vikur á mánaði.		1.	1
11. Tvö sveitarfélög eða fleiri geta samið um sameiginlegt slökkvilið. Sveitarfélagi er einnig heimilt að semja við annað sveitarfélag um að hafa með höndum verkefni og stjórn slökkviliðs að hluta. Um slíkt skal gera skriflegan samning sem skal tilkynna til Mannvirkjastofnunar	Lög nr. 75/2000 14. Gr	Byggskað samný. Aðgn samný.		1.	1

Bls 4 af 14

Slökkvilið:

2015 11

(dags.)

(Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

Slökkviliðsstjóri

Skoðunarmaður

Útgáfa 01
24.04.2009

Útkall slökkviliðs
Gátistí við úttekt



	Tilvísun í Lög nr. 75/2000 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Ásættanlegt mat
12. Sveitarstjórn ræður slökkviliðsstjóra	Lög nr. 75/2000 15. gr			1.	1
Bygðasamlag, stjórn ræður slökkviliðsstjóra					
13. Í forföllum slökkviliðsstjóra er varaslökkviliðsstjóri yfirmaður slökkviliðs	Lög nr. 75/2000 15. gr			1.	1
14. Slökkviliðsstjóri skal hafa hlotið löggildingu sem slökkviliðsmaður, sbr. 17. gr., og starfað að lágmarki í eitt ár í slökkviliði sem löggiltur slökkviliðsmaður eða hafa háskólamenntun með sérmenntun í brunamálum. Fáist ekki slökkviliðsstjóri til starfa sem uppfyllir framangreind hæfisskilyrði er sveitarstjórn heimilt að höfðu samráði við Mannvirkjastofnun að ráða slökkviliðsstjóra tímabundið til starfa, þó ekki lengur en til tveggja ára í senn. Er slökkviliðsstjóri löggiltur slökkviliðsmaður eða með háskólapróf í brunamálum ? Ef ekki hvenær ráðinn ?	Lög nr. 75/2000 15. gr			1.	1
15. Slökkviliðsstjóri hefur eftirlit með því í sínu umdæmi að farir sé eftir lögum þessum og reglugerðum sem settar eru samkvæmt þeim.	Lög nr. 75/2000 16. gr			1.	1
16. Hann hefur umsjón með öllum tækjum slökkviliðs og eftirlit með virkni brunahana í umdæminu í samráði við rekstraraðila viðkomandi vatnsveitu.	Lög nr. 75/2000 16. gr			1.	1

Bls 5 af 14

Slökkvilið:

[Signature]

[Signature]

(Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

Skoðað þann

29. 4. 2009

(dags.)

Slökkviliðsstjóri

Skoðunarmaður

Útgáfa 01
24.04.2009

Útkall slökkviliðs
Gælisti við úttekt




	Tilvísun í Lög nr. 75/2000 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áætlanlegt mat
17. Slökkviliðsstjóri stjórnar slökkvistarfi við eldsvoða og hefur stjórn á vettvangi við mengunarhöpp á landi	Lög nr. 75/2000 16. gr			1.	1
18. Slökkviliðsstjóri skal tilkynna án tafar mengunarhöpp til heilbrigðisefirlits	Lög nr. 75/2000 16. gr			1.	1
19. Slökkviliðsstjóra ber að sjá um fræðslu slökkviliðsmanna.	Lög nr. 75/2000 16. gr			1.	1
Áætlun um grunnmentun á árinu Áætlun um endurmentun á árinu		Áætlun í þessum			
20. Slökkviliðsstjóra ber að sjá um þjálfun slökkviliðsmanna í brunavörnum, björgunarskiptum og viðbrögðum við mengunarhöppum og að haldnar séu reglubundnar æfingar slökkviliðs.	Lög nr. 75/2000 16. gr			1.	1
Æfingaáætlun Fjöldi æfinga á síðasta starfsári Þátttaka á æfingum á síðasta starfsári				1.	
21. Slökkviliðsmenn og aðrir sem vinna að brunavörnum eða lögreglustjóra skulu tryggðir við æfingar og önnur störf í þágu brunavarna eða vegna mengunaróhappa á landi í samræmi við áhættu starfsins. Lágmarkstrygging þeirra skal vera í samræmi við skilmála um sýsatryggingar starfsmanna sveitarfélaga samkvæmt kjarasamningum.	Lög nr. 75/2000 18. gr	3 aðila staðfaðsýningar.		1.	1

Bls 6 af 14

Slökkviliðsstjóri: BS (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)
Slökkviliðsstjóri: BS (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)
Slökkviliðsstjóri: BS (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)
Slökkviliðsstjóri: BS (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

	Tilvísun í Lög nr. 75/2000 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áætlanlegt mat
22. Hliðarfatnaður Allur hliðarfatnaður skal að lágmarki uppfylla ákvæði ÍST EN staðla:	Reglugerð 914/2009 3. gr			1.	1
a) ÍST EN 443 – Hjálmar fyrir slökkviliðsmenn (Helmets for firefighters).				4.	1
b) ÍST EN 469 – Hliðarfatnaður fyrir slökkviliðsmenn - Kröfur og prófunaraðferðir fyrir hliðarfatnað fyrir slökkvistarf (Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for protective clothing for firefighting).				4.	1
c) ÍST EN 659 – Hliðarhanskar fyrir slökkviliðsmenn (Protective gloves for firefighters).				4.	1
d) ÍST EN 943-1 – Hliðarfatnaður til nota gegn fljótandi og loftkenndum efnum, að úðaeftum og úgunum úr föstum efnum með öldum - 1. hluti: Notaðískröfur vegna óloftræstra hliðarfilka með lofþétt samseyti (gerð 1) og ekki lofþétt (gerð 2) hliðarfatnað (Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and				4.	1

Bls 7 af 14

Slökkviliðs:   2013/13 (dags.) (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)
Slökkviliðsstjóri Skoðunarmaður

Tilvísun í Lög nr. 75/2000 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagði 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áættanlegt mat
solid particles - Part 1: Performance requirements for ventilated and non-ventilated „gas-tight“ (Type 1) and „non-gas-tight“ (Type 2) chemical protective suits).				
e) ÍST EN 943-2 – Hlíðarfatnaður til nota gegn fljótandi og loftkennndum efnum, að úðaeftum og ögnum úr föstum efnum meðöldum - 2. hluti: Nothæfiskröfur vegna „loftþéttra“ (gerð 1) hlífðarþvinga gegn kemiskum efnum fyrir neyðarlíð (ET) (Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles - Part 2: Performance requirements for „gas-tight“ (Type 1) chemical protective suits for emergency teams (ET)).		Tilvikis nr. 1 ísl. kemli g.aa h.aa þessi mat hlífðarfatna.		1
f) ÍST EN 1486 – Hlíðarfatnaður fyrir slökkviliðsmenn - Prófnaraðferðir og kröfur vegna endurkastfatnaðar fyrir sérhæft slökkvistarf (Protective clothing for firefighters - Test methods and requirements for reflective clothing for specialized fire fighting).				1
g) ÍST EN 13911 – Hlíðarfatnaður fyrir slökkviliðsmenn - Kröfur og				1

Bis 8 af 14

Slökkvilið:

20/3 21/4 (days.)


(Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

Slökkviliðsstjóri

Skoðunaraður

Útgáfa 01
24.04.2009

Útkall slökkviliðs
Gátlisti við úttekt



	Tilvísun í Lög nr. 75/2000 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í laði 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áætlanlegt mat
prófunaraðferðir fyrir hlífðarhettur slökkviliðsmanna (Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters).					
h) <i>IST EN 14458 – Augnhlífir</i> – Andlitshlífir og skyggni til nota með hjálmm slökkviliðsmanna, sjúkraflutningamanna og manna sem starfa við neyðarsíðstöð (Personal eye- equipment - Faceshields and visors for use with firefighters, ambulance and emergency service helmets).				✓	1
i) <i>IST EN 14605 – Hlíffðarfatnaður til nota gegn fljótandi efnum</i> - Notæfiskröfur vegna fatnaðar með vökvapétum (gerð 3) eða úðapétum (gerð 4) samskeytum, þ.m.t. fatnaðar sem verndar aðeins hluta líkamans (gerð PB [3] og PB [4]) (Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Type PB [3] and PB [4])).				✓	1

Bis 9 af 14

Slökkviliðs:

Slökkviliðsstjóri

[Signature]

Skobúnaðarmaður

Skóðað þann

29.3.14

(dags.)

(Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

Útgáfa 01
24.04.2009

Útkall slökkviliðs
Gátisti við úttekt



	Tilvísun í Lög nr. 75/2000 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Ásættanlegt mat
27. Hlíðarbrúnaður sem hefur orðið fyrir skemmdum sem geta haft áhrif á öryggi slökkviliðsmanns skal tafarlaust tekið úr umferð.	Reglugerð 914/2009 8. gr			✓	1
28. Taka skal úr umferð hlífðarbrúnað sem keminn er fram yfir ætlaðan endinguartíma.	Reglugerð 914/2009 8. gr				1
29. Slökkvilið skal halda skrá yfir öll slys og óhöpp sem verða við reykjöfnun hvort sem þau valda óvinnufærni starfsmanns eða ekki. Slökkvilið skal fyrir 1. mars ár hvert veita Mannvirkjastofnun yfirlit yfir skráð slys og óhöpp.	Reglugerð 1088/2013 5. Gr			✓	1
30. Reykjöfunaarbúnaður skal skoðaður og lagfærður og hlífðarbrúnaður þrífinn eftir hverja notkun samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Þá skulu reykjöfunartæki yfirfarin sérstaklega að lágmarki á 12 mánaða fresti. Reykjöfunartæki í notkun skulu ekki sjaldnar en á tveggja ára fresti skoðuð af þjónustuaðila brunavarna, sbr. reglugerð nr. 1067/2011 um þjónustuaðila brunavarna.	Reglugerð 1088/2013 8. Gr			✓	
31. Eftirlit og viðhald á reykjöfunarbúnaði skal framkvæmt í samræmi við viðhaldskerfi þar sem tiltekið er hvernig og hvenær skuli prófa búnaðinn og hluti hans samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda og viðeigandi	Reglugerð 1088/2013 10. gr	Skráð í excel skjal „búnaður slökkviliða“		✓	1

Bls 11 af 14

Slökkvilið:

Slökkviliðsstjóri

Skoðunarmaður

Skráð þann 20/4/14 (dags.)

(Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

Útgáfa 01
24.04.2009

Útkall slökkviliðs
Gátlisti við úttekt



	Tilvísun í Lög nr. 75/2000 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Ásættanlegt mat
stöðlum. Skráning viðhalds og eftirlits skal fylgja öllum reykjöfunarbúnaði þar sem fram kemur allt sem máli skiptir um viðhald, eftirlit og skoðanir. Skráningar skulu staðfestar og dagsettar.					
32. Með öllum reykjöfunarbúnaði sem seldur er skulu fylgja leiðbeiningar framleiðanda á íslensku um rétta meðhöndlun, eftirlit og viðhald.	Reglugerð 1088/2013 7. Gr			1.	1
33. Reykjöfunartæki skulu hafa skráningarnúmer sem skulu fylgja tækjunum meðan þau eru í notkun þannig að unnt sé að tryggja reikjanleika tækjanna og einstakra hluta þeirra.	Reglugerð 1088/2013 6. Gr				1
34. Slökkviliðsstjóri skal árlega senda Mannvirkjastofnun upplýsingar um þá slökkviliðsmenn sem uppfylla skilyrði 11. Gr. Og eru skráðir sem reykkaðarar (Eyðublað um starfsréttindi reykkaðara).	Reglugerð 1088/2013 14. Gr			1.	1
35. Reykkaðari skal fara árlega í sérstaka læknisskoðun	Reglugerð 1088/2013 15. Gr			1.	1
36. Verklegar æfingar í reykjöfun hjá slökkviliðum skulu vera minnst 25 klst. Á hverju ári.	Reglugerð 1088/2013 12. Gr			1.	1
37. Slökkviliðsstjóri skal sjá til þess að færð sé skýrsla um sérhverja reykjöfun, sbr. 19. gr.	Reglugerð 1088/2013 16 gr. 19. Gr			1.	1

Bls 12 af 14

Slökkvilið: BP 2013-14 (dags.) (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)
Slökkviliðsstjóri Skoðunarmaður

Útgáfa 01
24.04.2009

Útkall slökkviliðs
Gátlisti við úttekt



	Tilvísun í Lög nr. 75/2000 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Ásættanlegt mat
Reykkaferi skal halda skrá, reykkiðfunarbók, yfir hverja reykkiðfun, þ.m.t. æfingar. Reyk- kiðfunarbók er eign slökkviliðs og skal varðveitt varanlega..					
38. Slökkviliðsstjóri skal hafa áætlun um hvernig bregðast skal við slysum og öðrum hugsan- legum neyðaratvikum við reykkiðfun	Reglugerð 1088/2013 20. Gr			✓	1
39. Við reykkiðfun á eldstað skal m. a. gæta eftirfarandi öryggisatriða, eftir því sem framast verður við komið: - - Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á því að reykkiðfunarbúnaður uppfylli kröfur um gæði samkvæmt reglugerð þessari og reglugerð um hlífðarbúnað slökkviliðsmanna og að lýgt sé ákvæðum reglugerðarinnar um viðhald og meðferð búnaðarins. (16. Gr) - - Stjórnandi reykkaferna skal sjá til þess að við reykkiðfun séu ávallt tveir reykkaferar sem vinna saman og skulu þeir ætíð vera í fjarskiptasambandi við stjórnanda reykkaferna og sömuleiðis sín á	Reglugerð 1088/2013 16. gr og 17. gr.			✓	1

Bis 13 af 14

Slökkvilið:

Slökkviliðsstjóri

Slökkviliðsstjóri

Skoðað þann

29.11.14

(dags.)

(Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

Útgáfa 01
24.04.2009

Útkall slökkviliðs
Gátlisti við úttekt



	Tilvisun í Lög nr. 75/2000 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Ásættanlegt mat
milli. Stjórnandi á vettvangi skal tilnefna varateymi reykkafara á vettvangi sé þess þörf (17. Gr)					
40. Er loftþjappa hjá slökkviliðinu ?					
Sjá gátlista um loftþjöppu		ja.			

Undirritaður staðfestir að ofangreindar upplýsingar um starfsemi slökkviliðs sveitarfélagsins eru réttar.

Slökkvilið: _____ (sveitarfélag, staðsetning)

Skoðað þann _____ (dags.)

Slökkviliðsstjóri Skoðunarmaður

Bls 14 af 14

Slökkvilið: BR BR Skoðunarmaður 29.5.14 (dags.)
Slökkviliðsstjóri (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

Útgáfa 01
24.04.2009

Eldvarnarefirlit – gátlisti við úttekt.

Eldvarnarefirlit
Gátlisti við úttekt



	Tilvísun í reglugerð nr 198/1994 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Ásættanlegt mat
1. Eldvarnaefirlit sveitarfélaga er sú starfsemi sjóðkvílds sem hefur efirlit með því að framfylgt sé ákvæðum laga og reglna um brunavarnir. Hlutverk eldvarnaefirlits sveitarfélaga er að: (Hafa verið gefin út byggingarleyfi í sveitarfélaginu síðustu 5 ár? Ef já :) a. framkvæma í samvinnu við byggingarfulltrúa öryggisúttekt og eftir atvikið lokaúttekt, sbr. lög um mannvirki, gefa umsagnir um brunavarnir við meðferð byggingarleyfissóknna óski byggingarfulltrúi þess og hafa þannig efirlit með því að nýbyggingar og lóðir fullnægj kröfum samkvæmt lögum og reglugerðum um brunavarnir áður en notkun þeirra er heimiluð	Lög nr. 75/2000 12. gr <i>ja.</i>	<i>þessar byggingarfulltrúi byður sam-</i>		<i>1.</i>	1
2. b. gera úttekt á mannvirkjum og starfsemi í þeim, með tilliti til brunavarna, og á lóðum og öðrum svæðum utan dyra þar sem eldhætta getur skapast, t.d. vegna starfsemi á svæðinu, söfnunar úrgangs eða geymslu eldfimra efna, og gera kröfur um nauðsynlegar úrbætur á brunavörnum til að vernda líf, heilsu fólks, umhverfi og eignir	Lög nr. 75/2000 12. gr			<i>1.</i>	1

Sjóðkvíld: *GR* *Samrædd þann 19.10.13* Bls 1 af 3
Sjóðkvíldsstjóri: *Samrædd þann 19.10.13* Skoðað þann 19.10.13 (dags.)
Skoðunarmaður: *Samrædd þann 19.10.13* (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

Útgáfa 01
24.04.2009

Eldvarnarefirlit
Gátlisti við úttekt



	Tilvísun í reglugerð nr 198/1994 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áættanlegt mat
3. c. hafa, í samvinnu við byggingarfulltrúa, efirlit með því hvort fólk tekur sér búsetu í atvinnuhúsnæði án þess að byggingarleyfi samkvæmt lögum um mannvirkí hafi verið veitt fyrir breytti notkun þess og grípa til viðeigandi þvingunarræða skv. VIII. kafla laga þessara og X. kafla laga um mannvirkí ef þörf krefur. Ef ljóst þykir að hætta skapist af slíkt búsetu skal enn fremur kæra málið til lögreglu	Lög nr. 75/2000 12. gr			1.	1
4. d. leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum eftir atvikum um hvaðeina er varðar brunavarnir og eldsvoða vegna viðkomandi starfsemi.	Lög nr. 75/2000 12. gr			1.	1
5. e. hafa efirlit með því að eigendur og forráðamenn mannvirkis í rekstri sínu skyldum sínum um brunavarnir samkvæmt lögum og reglugerðum í samræmi við leiðbeiningar sem Mannvirkjastofnun gefur út. Ef ljóst þykir að hætta skapist af ástandi brunavarna og eigandi eða forráðamaður mannvirkis sinnir ekki tilmælum slökkviliðsstjóra um úrbætur án ástæðulauss dráttar, eða ef um ítrekuð brot viðkomandi eiganda eða forráðamanns er að ræða, skal kæra málið til lögreglu	Lög nr. 75/2000 12. gr			1.	1

Slökkvilið:  Bls 2 af 13
Slökkviliðsstjóri:  Skoðað þann 24.4 (dags.) (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)
Slökkviliðsstjóri:  Skoðunarmaður

Útgáfa 01
24.04.2009

Eldvarnarefirlit
Gátlisti við úttekt



	Tilvísun í reglugerð nr 198/1994 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áættanlegt mat
6. f. halda skrá yfir öll mannvirki og aðra staði þar sem eldsvoði getur valdið sérstakri hættu á mannþóni eða umtalsverðu tjóni á umhverfi eða öðrum verðmætum.	Lög nr. 75/2000 12. gr			1.	1
7. halda skrá sérstaka skrá yfir helstu brunaðhættur sem fyrirhugað er að hafa opinbert eftirlit með og ákveður hversu oft skuli skoða tiltekið mannvirki séu ekki um það nægilega skýr ákvæði í þessari reglugerð	4.2			1.	1
8. Slökkviliðsstjóri metur sérstaklega hvort atvinnuhúsnæði skuli vera undanþegið skoðunarskyldu samkvæmt ákvæðum 6. kafla þessarar reglugerðar um eftirlitstímabili. Það getur m.a. átt við um lítið húsnæði (undir 50 m ²), þar sem fáir vinna (færri en 5) og starfsemin hefur ekki í för með sér sérstaka eldhættu, t.d. lítlar verslanir og rakarastofur	4.2				
9. Upplýsingar um eldvarnaúttektir skal senda reglulega til Mannvirkjastofnunar. Upplýsingarnar skulu einnig vera aðgengilegar hlutaðeigandi brunaþryggingafélögum	4.2			1.	1
10. Slökkviliðsstjóri metur hvenær um svo sérhæft eftirlit er að ræða, að eigandi eða forráðamaður viðkomandi áhættu geti ekki	4.3.			1	1

Slökkvilið: DR Skóðunarmaður 29.3.14 (dags.) (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

Slökkviliðsstjóri Skóðunarmaður

Útgáfa 01
24.04.2009

Eldvarnarefirlit
Gátlisti við úttekt



	Tilvísun í reglugerð nr 198/1994 nema annars sé getið	Afhugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Ásættanlegt mat
sjálfur annast það án utanaðkomandi aðstoðar viðurkennds eftirlitsaðila. Slíkur eftirlitsaðili skal hafa hlotið sérstaka viðurkenningu Mannvirkjastofnunar, þess efnis að hann sé hæfur til starfsins					
11. Slökkviliðsstjóri eða eldvarnaeftirlitsmaður á hans vegum, skal gera sérstaka skýrslu til viðkomandi sveitarstjórnar eða stjórnar byggðasamlags um brunavarnir um framkvæmda eftirlitsins í umdæminu. Slökkviliðsstjóri gerir einnig skýrslu um eldsvoða og orsakir og helstu afleiðingar þeirra fyrir hvert ár.	4.4.			1.	1
12. Mannvirkjastofnun gefur út stöðluð eyðublið og/eða tölvuforrit vegna eftirlitsins, sem slökkviliðsstjóra og eldvarnaeftirlitsmönnum sveitarfélaga ber að afa sér og nota. Einstök sveitarfélög eða byggðasamlög, um brunavarnir hafa þó heimild til að nota eigin eyðublið og tölvuforrit að því tilskildu að þau séu á fullnægjandi hátt samræmd tilsvareandi gögnum Mannvirkjastofnunar.	4.5	<i>hættu</i>		1.	1
13. Kanna skal sérstaklega hvort eigendur og forráðamenn atvinnuhúsnæðis sinni skyldum sínum og ábyrgð í samræmi við reglugerð um elgið eftirlit eigenda og forráðamanna	5.2			1.	1

Bis 4 af 13

Slökkvilið: *BS* (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)
Slökkviliðsstjóri: *Stefán Magnússon* Skoðað þann *29. 4. 13* (dags.)
Skoðunarnaður

Útgáfa 01
24.04.2009

Eldvarnareftirlit
Gátlisti við úttekt



atvinnuhúsnæðis	Tilvisun í reglugerð nr 198/1994 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áætlanlegt mat
14. Eftirlit skal að jafnaði framkvæma án fyrirvara og meðan mannvirkid er í notkun	5.2			1.	1
15. Líta skal eftir því að byggingin fullnægi kröfum í lögum og reglugerðum um byggingar- og brunamál og ekki hafi verið gerðar breytingar á húsakynnum sem stríða gegn samþykktum uppdráttum og ekki hafi verið gerðar meiriháttar breytingar á starfsemi án undangengins samráðs við byggingar- og brunamálayfirvöld	5.2			1.	1
16. Líta skal eftir því að ekki stafi sérstök hættu af eldfimnum efnum eða sprengifimnu gasi, heldur séu slík efni geymd og meðhöndluð af fullri varúð og í samræmi við lög, reglugerðir og önnur fyrirmæli brunamálayfirvalda	5.2			1.	1
17. Líta skal eftir því að fyrirmælum og leiðbeiningum um umgengi og þríf sé framfylgt	5.2			1.	1
18. Líta skal eftir því að undankomuleiðir fyrir fólk og aðgangsléiðir fyrir björgunar og slökkvilið séu greiðfærar og merktar á tilskilinn hátt	5.2			1.	1
19. Líta skal eftir því að slökkvivatn sé fyrir hendi í nægilegu magni og með hæfilegum þrýstingi og aðgengilegt fyrir slökkviliðið	5.2	<i>alla þrjá hönnuwanaleysi</i>		1.	1

Bis 5 af 13

Slökkvilið:

Skoðað þann

2009.04.14

(dags.)


(Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

Slökkviliðsstjóri

Skoðunarmaður

Útgáfa 01
24.04.2009

Eldvarnarefirlit
Gátisti við úttekt



	Tívisun í reglugerð nr 198/1994 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áætlanlegt mat
20. Líta skal eftir því að handslökkvitæki, merkingar, neyðarhýsing og annar tilskilinn búnaður eða tæki til brunavarna og slökkvistarfs sé fyrir hendi og í fullkomnu lagi	5.2			1.	1
21. Líta skal eftir því að brunaviðvörðunar- og slökkvikerfi sem kunna að vera í mannvirkinu séu virk og reglum Mannvirkjastofnunar um þjónustu og viðhald sé framfylgt	5.2			1.	1
22. Líta skal eftir því að starfsfólk hafi fengið fræðslu um almennar brunavarnir og tilskilða æfingu í slökkvistarfi, björgun og flóttu úr eldsvoða, eftir því sem við á hverju sinni eða fyrir máli eru um í lögum og reglugerðum	5.2			1.	1
23. Slökkviliðsstjóri, eða eldvarnaefirlitsmaður á hans vegum, skal skriflega tilkynna eiganda og/eða forráðamanni viðkomandi húsnæðis um þá annmarka sem fram kunna að koma við efirlitið. Ber þá að gefa tiltekinn. frest til að gera úrbætur	5.3			1.	1
24. Ef annmarkarnir hafa í för með sér sérstaka hættu á eignatjóni í bruna eða alvarleg hættu á manntjóni stafar af því að settum reglum um brunavarnir er ekki fylgt, ber slökkviliðsstjóra að gera viðeigandi ráðstafanir samkvæmt 24. gr. laga nr.	5.3			1.	1

Bls 6 af 13

Slökkvilið:

Skoðað þann

29. 4. 2009

(dags.)

(Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

Slökkviliðsstjóri

Skoðunarmaður

Útgáfa 01
24.04.2009

Eldvarnartírlit
Gátisti við úttekt




75/2000 um brunavarnir og brunamál	Tilvísun í reglugerð nr 198/1994 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Ásættanlegt mat
25. Hér á eftir eru tilgreind almennt tímataknið um eldvarnaeftirlit sveitarfélaga eftir notkun húsa. Eftirlitið skal fara fram með reglubundnum hætti og gilda tímamörkin sem lágmarkskröfu, að því tilskildi að verulegir annmarkar hafi ekki komið fram við síðustu eldvarnaskoðun Hafi verulegir annmarkar komið fram við síðustu skoðun, skal eldvarnaeftirlitið fylgja málinu eftir þar til úr hefur verið bætt og gilda hin almennu tímamörk þá frá þeim tíma að fullhægjandi úrbætur hafa verið gerðar að mati eldvarnaeftirlitsins <i>Hótel, heimanistir, verubúðir, heilsuhæli, hjúkrunarheimili, hvíldar- og hressingarheimili, ellfheimili og aðrar hlíðstæðar byggingar</i>	6.2	<i>Þessi þvæði að uppfylla þess kröfu</i>		1.	1
Hús, eða afmarkaða rekstrareiningu í húsi, með gistaðstöðu eða svefnplássum fyrir færri en 10 manns, skal skoða a.m.k. einu sinni á hveitju þriggja ára tímabili.					

Stökkvilið: *SB* *Samantekt Mannvirkja* Bls 7 af 13
Stökkviliðsstjóri: *Samantekt Mannvirkja* Skoðað þann *2013-11-14* (dags.) (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)
Skoðunarmaður

	Tilvísun í reglugerð nr 198/1994 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áætlanlegt mat
Hús, eða afmarkaða rekstrareiningu í húsi, með gistiðstöðu eða svefuplássu fyrir a.m.k. 10 manns en færri en 50 manns, skal skoða a.m.k. einu sinni á hverju tveggja ára tímabili.					
Hús, eða afmarkaða rekstrareiningu í húsi, með gistiðstöðu eða svefuplássu fyrir 50 manns eða fleiri, skal skoða a.m.k. árlega.					
<i>Samkomuhús, þ.m.t. félagsheimili, leikhús, kvikmyndahús, hljómlékahús, hús með funda- og sýningasölum, íþróttahús og stórir fjallaskólar, kirkjur, safnaðarheimili og önnur hús sem notuð eru í svipuðum tilgangi</i>	6.3			1.	1
Hús, eða afmarkaða rekstrareiningu í húsi, fyrir færri en 50 manns (gestir og starfsfólk), skal skoða a.m.k. einu sinni á hverju tveggja ára tímabili.					
Hús, eða afmarkaða rekstrareiningu í húsi, fyrir a.m.k. 50 manns en færri					

Bis 8 af 13

Slökkvilið:    (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)
Slökkviliðsstjóri:  Skoðað þann 29.3.14 (dags.)

Skoðunarmaður

Útgáfa 01
24.04.2009

Eldvarnarefirlit
Gátlisti við úttekt



	Tilvísun í reglugerð nr 198/1994 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áætlanlegt mat
en 150 manns (gestir og starfsfólk) skal skoða a.m.k. árlega. Hús, eða afmarkaða rekstrareiningu í húsi, fyrir 150 manns eða fleiri (gestir og starfsfólk) skal skoða a.m.k. tvisvar sinnum á hverju ári. <i>Skólar og dagvistarstofnanir</i>					
6.4 Kennsludeildir í skólum og dagvistarstofnanir fyrir færri en 50 manns (nemendur eða vistmenn og starfsfólk) skal skoða a.m.k. einu sinni á hverju tveggja ára tímabili. Kennsludeildir í skólum og dagvistarstofnanir fyrir a.m.k. 50 manns en færri en 150 manns (nemendur eða vistmenn og starfsfólk) skal skoða a.m.k. árlega. Kennsludeildir í skólum og dagvistarstofnanir fyrir 150 manns eða fleiri (nemendur eða vistmenn og starfsfólk) skal skoða a.m.k. tvisvar sinnum á hverju ári.				1-	1

Bls 9 af 13

Slokkvilið:   (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)
Slokkviliðsstoðari Skoðunarmaður 2013-01-14 (dags.)

Tilvísun í reglugerð nr 198/1994 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áættanlegt mat
<i>Verslanir</i> Verslanir með gólfhlöt að fylgiryðnum meðöldnum undir 150 m², skal skoða a.m.k. einu sinni á hverju þriggja ára tímabili. Verslanir með gólfhlöt að fylgiryðnum meðöldnum 150 m² en undir 600 m², skal skoða a.m.k. einu sinni á hverju tveggja ára tímabili. Verslanir með gólfhlöt að fylgiryðnum meðöldnum 600 m² og þar yfir, skal skoða a.m.k. árlega. Séu ofangreind rekstrarými hluti af byggingu en ekki í eigin og afmarkaðri brunasamsteðu (a.m.k. A60 brunaskli: gólf, loft og innvegur), fellur hús í helli sinni undir ofangreind tímamörk um eldvarnaefirlit	6.5			1

Bis 10 af 13

(Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

Slöckvilið:

Slökkviliðsstjóri

Skoðunarmaður

Skoðað þann

20/3 44/ (days.)

Útgáfa 01
24.04.2009

Eldvarnarefirlit
Gátlisti við útrekt




	Tilvísun í reglugerð nr 198/1994 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áætlað mat
<i>Yfirbygðar bílageymslur</i>	6.6			1.	1
Bílageymslur sem hafa samantlagt gólfplatarmál (bílataði og fylgirými) undir 600 m ² , skal skoða a.m.k. einu sinni á hverju tveggja ára tímabili.					
Bílageymslur sem hafa samantlagt gólfplatarmál (bílataði og fylgirými) 600 m ² en undir 2000 m ² , skal skoða a.m.k. árlega.					
Bílageymslur sem hafa samantlagt gólfplatarmál (bílataði og fylgirými) 2000 m ² og þar yfir, skal skoða a.m.k. tvisvar sinnum á hverju ári.					
<i>Íbnaðar- og geymslur</i>	6.7			1.	1
samanlagður gólfplötur er undir 200 m ² og brunaálag er lítið (undir 100 MJ/m ²) og starfsemiinni fylgir lítil eldhætta að mati slökkviliðsstjóra, skal skoða a.m.k. einu sinni á hverju tveggja ára tímabili.					

Slökkvilið: *Samir Þór Þorsteinsson* Bls 11 af 13 (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)
Slökkviliðsstjóri: *BP* Skoðunarmaður *2013-14* (dags.)

Útgáfa 01
24.04.2009

Eldvarnarefirlit
Gátlisti við úrtekt



	Tilvisun í reglugerð nr 198/1994 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áætlanlegt mat
samanlagður gólfliður er undir 200 m ² en uppfyllir ekki ofangreind skilyrði um brunaðlag og eldhættu, skal skoða a.m.k. árlega. Öll önnur iðnaðar- og geymslunús, þ.m.t. fiskvinnslunús, skal skoða a.m.k. tvisvar sinnum á hverju ári. eld- og sprengifim eða eitruð efni, eða þar sem slík efni eru geymd. <i>Friðaðar byggingar, listasöfn og minjasöfn</i>	6.8			✓	1
Friðaðar byggingar skal skoða a.m.k. einu sinni á hverju þriggja ára tímabili. Sveitarsjórn getur ákveðið að einstakar slíkar byggingar skuli skoða oftar ef hún telur að mikil verðmæti séu í húfi. Lista- og minjasöfn og álíka hús skal skoða a.m.k. tvisvar sinnum á hverju ári. Sveitarsjórn ger ákveðið að einstök slík söfn megi skoða sjaldnar ef hún telur að lítil verðmæti séu í húfi.					

Slöðkvilið: Bis 12 af 13 (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)
Slöðkviliðsþjóri: Sveitarstjórnir Skoðað þann 2013-11-14 (dags.)
Skoðunarmaður

Útgáfa 01
24.04.2009

Eldvarnareftirlit
Gátlisti við úttekt



Atvinnuhúsnæði í landbúnaði	Tilvísun í reglugerð nr 198/1994 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áætlanlegt mat
Almennum gripahús; hlöður og geymsluhúsnæði skal skoða a.m.k. einu sinni á hvefju þriggja ára tímabili. Ef um meiriháttar atvinnuhúsnæði í landbúnaði er að ræða gilda um það ákvæðin í gr. 6.7. um iðnaðar- og geymsluhús.	6.9			4.	1

Undirritaður staðfestir að ofangreindar upplýsingar um eldvarnareftirlit sveitarfélagsins eru réttar.

Slökkvilið: _____ (sveitarfélag, staðsetning)

Skoðað þann _____ (dags.)

Slökkviliðsstjóri Skoðunarmaður


Slökkvilið: _____ Bls 13 af 13
Slökkviliðsstjóri Skoðað þann 29.4/1 (dags.) (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

**Mannvirkja
stofnun**

Úttekt klippur
Gátlisti við úttekt. Slökkviliðin GoPro 6.0

Begar gættistinn er búinn til er gert ráð fyrir á sama hatti og í staðlinum IST EN 13204 (Tívirnk vökvakninn björgunarverktæni til nota í starfi slökkviliða og björgunarsveita - Öryggis- og notnarskröfur) að:

b) þýnaðinum sé vel viðhaldið og í nothæfu ástandi, þannig að hann haldi eiginleikum sínum við eðlilega notkun, framleiðanda sbr. gr. 7.2. í ISO EN 13204

c) öryggi sé tryggt á vinnustað

d) vinnuaðstaða sé nægjanlega vel upplýst;

	Tilvísun í reglugerð nr nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagði 2 þarfnastr úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Ásættanlegt mat
1. Tegund					
2. Verksmiðjunúmer	Sbr. gr. 8. í ÍST EN 13204				
3. Leiðbeiningar framleiðenda tækjanna	Sbr. gr. 7. í ÍST EN 13204				1
4. Árgerð					1
5. Stösta skoðun þjónustuaðila	Tíðni og kröfur til þjónustuaðila sjá leiðbeiningar framleiðanda sbr. gr. 7.5. í ÍST EN 13204	Klippur Glennur Tjakkur			
6. Stöast viðgert dags.					
7. Er haldin skrá um þjónustu.					1

Slöckvilið:

SICKLY:

Slökkviliðsstjóri

Skoðunarmaður


(Sveitarfélag, staðsetning)

Útgáfa 01
16.05.2012

Úttekt klippur
Gátlisti við úttekt. Slökkviliðin GoPro 6.0

	Tilvísun í reglugerð nr nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Ásættanlegt mat
8. Sjónrenn skoðun					1
Frágangur í bíl eða keru	Sjá leiðbeiningar framleiðanda sbr. gr. 7.4. í ST EN 13204				1
Tækin hrein og tilbúin til notkunnar	Sjá leiðbeiningar framleiðanda sbr. gr. 7.4. í ST EN 13204				1
Næg olía á búnaðnum	Sjá leiðbeiningar framleiðanda sbr. gr. 7.3. í ST EN 13204				1
Er árgerð stimplað á slöngurnar	Sbr. gr. 8. í ST EN 13204				1
Slöngur yngri en 10 ára	Sjá leiðbeiningar framleiðanda				1
Eru hlífar á slöngum	Sjá leiðbeiningar framleiðanda				1
Tappar á enda á slöngum	Sjá leiðbeiningar framleiðanda				1
Samsetningar á slöngum leka ekki	Sjá leiðbeiningar framleiðanda				1
Tengi í lagi, er hægt að læsa tengjum	Sjá leiðbeiningar framleiðanda				1
Blöð í klippum óskemmt, ekki með	Sjá leiðbeiningar				1

Bls 2 af 5

Slökkvilið:   (Sveitarfélag, staðsetning)
Slökkviliðsstjóri  Skoðað þann _____ (dags.)

Útgáfa 01
16.05.2012

Úttekt klippur
Gátlisti við úttekt. Slökkviliðin GoPro 6.0

	Markgildi (Sjá leiðbeiningar framleiðanda)	Niðurstaða	Niðurstaða	Niðurstaða	Niðurstaða	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áætlaðlegt mat
Glennur							
Hitnar olía edlilega						1	1
Nær dæla edlilegum þrýstingi						1	1
Þegar klemmt er:						1	1
Þegar glennt er:						1	1
Opnunar tími:						1	1
Lokunar tími:						1	1
Stoppur búnaðurinn þegar stjórnnappi er slept við opnun/lokun						1	1
Opnar og lokar edlilega, sjá töflu framleiðanda klippur						1	1
Hitnar olía edlilega						1	1
Nær dæla edlilegum þrýstingi						1	1
Þegar klemmt er:						1	1
Þegar glennt er:						1	1
Opnunar tími:						1	1
Lokunar tími:						1	1
Stoppur búnaðurinn þegar stjórnnappi er slept við opnun/lokun						1	1
Opnar og lokar edlilega, sjá töflu framleiðanda						1	1

Bls 4 af 5

Slökkvilið: _____ (Sveitarfélag, staðsetning)
Slökkviliðsstjóri:  Skoðað þann _____ (dags.)
Skoðunarmaður: 

Útgáfa 01
16.05.2012

Útrekt klippur
Gátlisti við útrekt. Slökkviliðin GoPro 6.0

Niðurstæða prófunar ☐ Þörf á viðgerð á ☐ dælu	Notkun ekki heimil á ☐ dælu	Slöngur ☐ í lagi ☐ skemmdar ☐ gamlar	Þörf á viðgerð á ☐ klippum ☐ glennum ☐ tjakk ☐ slöngum	Notkun ekki heimil á ☐ klippum ☐ glennum ☐ tjakk ☐ slöngum
---	---	--	--	--

Undirritaður staðfestir að ofangreindar upplýsingar eru réttar.

Slökkvilið: _____ (Sveitarfélag, staðsetning)

Skoðað þann _____ (dags.)

Slökkviliðsstjóri Skoðunarmaður

F. sett af Björgmannsmati og fullkomna þrúfugur
Al. skatar:
Samkvæm skoðun í betri en allri haldi í lagi.

Bl. 5 af 5

Slökkvilið: _____ (Sveitarfélag, staðsetning)

Slökkviliðsstjóri Skoðunarmaður

Loftbjappa slöklviliðs

Gátlísti við úttekt




Slökkvilið	54/5.			
Þjónustuaðili	Kefj.			
Tegund árgæð.	2004			
Framleiðslunúmer.	5204-0113 - J (80-11585			
200 bar.	U-180-18-5			
300 bar.				

Slökkvilið: _____ (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

Slökkviliðsforstjóri: Þórunn Þórunn þann _____ (dags.)
Stjórnarmannur

Útgáfa 02
24.01.2014

Lofþjappa síðkvíllis
Gátlisti við úttekt



	Tilvísun í Lög nr. 75/2000 nema annars sé getið	Athugasemdir	Abyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Áættanlegt mat
1. Lofþjappa skal vera á þurrum og ryklausum stað, þar sem loftræsting er góð.	Reglugerð 1088/2013 9. gr			1.	1
2. Loft, sem sett er á hylki reykköfunartækja, skal vera hreint og ómengað	Reglugerð 1088/2013 9. gr			2. 2.	1
Öndunarloft sem ætlað er til reykköfunar skal uppfylla staðalinn (ST EN 12021, Öndunarfærahlífar – brýstiloft fyrir öndunarbúnað, þó skal öndunarloft ekki innihalda meira af skaðlegum efnum en svarar til eftirlalinnna rúmmálshlutfalla, mælt við eina lofþyngd og 20°C:	Reglugerð 1088/2013 9. gr				1
Lofþjappa síðast mæld dags.					
Nafn og kt. þess sem framkvæmdi mælinguna					
Niðurstaða	Leyfð gildi hámark	Niðurstaða			1
CO2 koldíoxíð	300 ppm	300			1
CO koldíoxíð	10 ppm	0,5			1
NO+NO2 köfnunarefnisilti	0,5 ppm	0,5			1
Olía.	0,5 mg/m3	0,1			1
Vatn	50 mg/m3	20			1
3. Mælbúnaður og lofþpressa, þ.m.t. uppsetning og aðstaða, skal vera yfirfarin og samþykkt af Mannvirkjastofnun	Reglugerð 1088/2013 9. gr			2.	1

Bis 2 af 3

Síðkvíllis: _____ (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)
Síðkvíllisstjóri: _____ Skoðunarmaður: _____ (dags.)

Útgáfa 02

Lofþjappa slökkviliðs

24.01.2014

Gátlisti við úttekt


4. Öryggisstraumrofi skal vera fyrir lofþjöppuna.	Reglugerð 1088/2013 9. gr			1.	
5. Umsögn Vinnuettirlits	VI. Kaflí 9. gr. 140/1998			1.	
6. Hafa starfsmenn þjálfun og nausyllegar leiðbeiningar um áfyllingar	II. Kaflí 3. gr. 140/1998			1.	
Lofþjappa fyrir öndunarloft skal vera búin slúm og skjilum	Reglugerð 1088/2013 9. gr			1.	
Hefur verð skipt um slúr og skjilur samkvæmt kröfu framleiðanda	MVS 2.07			1.	
Hefur verð skipt um olíu samkvæmt kröfu framleiðanda	MVS 2.07			1.	
Þjappan skal búin kælibúnaði til að draga úr myndun hættulegra efnasambanda við hita.	Reglugerð 1088/2013 9. gr			1.	
Er kællir við lofþjöppuna	MVS 2.07			1	
Er sjálfvirk aftöppun af kæli fyrir slagvæn	MVS 2.07			1	
Allar rafdrifnar lagþrýstiloftþjoppur skulu vera búnar afsætti á þjöppu	MVS 2.07			1	
Er loft inntak úti ?	MVS 2.07			1	
Er öryggisliðar á lofþjöppunni	MVS 2.07			1	
Eru öryggisliðar á slöngum	MVS 2.07			1	
Er loftþressan notuð til að hlaða lofti á kúta fyrir sjó eða vatnaköfun	MVS 2.07			1.	
Halda skal skrá yfir rekstur loftþressu og áfyllingar á lofthylki.	Reglugerð 1088/2013 9. gr			1	
Staða tíðamælis lofþjöppu	MVS 2.07			996	

Bis 3 af 3

Slökkvilið:

(Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

Slökkviliðsstjóri



Slökkað þann 2015-11-14 (dags.)

Útgáfa 02

Lofþjappa slökkviliðs

24.01.2014

Gátlisti við úttekt



Skoðunarblað fyrir loftþjöppu.

Slökkvilið	SHS.		
Þjónustuaðili	Kli.		
Tegund árgerð.	200d		
Framleiðslunúmer.	5204-0113 - U (80-11585		
200 bar.	U-180-15-5		
300 bar.			

Bls 1 af 3

Slökkvilið: _____ (Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)
Slökkviliðsstjóri: Skóðunarmaður Skóðað þann _____ (dags.)

Útgáfa 02

24.01.2014

Loftþjappa slökkviliðs

Gátlisti við úttekt



	Tilvísun í Lög nr. 75/2000 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Ásættanlegt mat
1. Loftþjappa skal vera á þurrum og ryklausum stað, þar sem loftræsting er góð.	Reglugerð 1088/2013 9. gr			1.	1
2. Loft, sem sett er á hylki reykkiðfunartækja, skal vera hreint og ómengað	Reglugerð 1088/2013 9. gr			2.	1
Öndunarloft sem ætíð er til reykkiðfunar skal uppfylla staðalinn ÍST EN 12021. Öndunarærahlífar – þrýsiloft fyrir öndunarúnað. Þó skal öndunarloft ekki innihalda meira af skaðlegum efnum en svarar til eftirtalinna rúmmáshlutfalla, mælt við eina loftþyngd og 20°C:	Reglugerð 1088/2013 9. gr				1
Loftþjappa síðast mæld dags.					
Nafn og kt. þess sem framkvæmdi mælinguna					
Niðurstaða	Leyfð glídi hámark	Niðurstaða			1
CO2 koldíoxíð	300 ppm	300			1
CO koldínoxíð	10 ppm	5			1
NO+NO2 köfnunarefnisilti	0,5 ppm	0,5			1
Ólía.	0,5 mg/m3	0,1			1
Vatn	50 mg/m3	20			1
3. Mælíðúnaður og loftþressa, þ.m.t. uppsetning og aðstaða, skal vera yfirfarin og samþykkt af Mannvirkjastofnun	Reglugerð 1088/2013 9. gr			2.	1

Bls 2 af 3

Slökkvilið:

Slökkviliðsstjóri

Staður þann

(dags.)

(Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)

4. Öryggisstrauðir skal vera fyrir loftþjöppuna.	Reglugerð 1088/2013 9. gr				1.	
5. Umsögn Vinnuettíðis	VI. Kaflí 9. gr. 140/1998				2.	
6. Hafa starfsmenn þjálfun og nausylhegar leiðbeiningar um áfyllingar	II. Kaflí 3. gr. 140/1998				1.	
Loftþjappa fyrir öndunarloft skal vera búin slum og skiljum	Reglugerð 1088/2013 9. gr				1.	
Hefur verið skipt um slur og skiljur samkvæmt kröfu framleiðanda	MVS 2.07				1.	
Hefur verið skipt um olíu samkvæmt kröfu framleiðanda	MVS 2.07				1.	
Þjappa skal búin kælibúnaði til að draga úr myndun hættulegra efnasambanda við hita.	Reglugerð 1088/2013 9. gr				1.	
Er kælr við loftþjöppuna	MVS 2.07				1	
Er sjálfvirk aftöppun af kæli fyrir slagvætn	MVS 2.07				1	
Allar rafdrifnar lágþrýstiloftþjöppur skulu vera búnar afsætti á þjöppu	MVS 2.07				1	
Er loft innatak úti ?	MVS 2.07				1	
Er öryggisflöar á loftþjöppunni	MVS 2.07				1.	
Er öryggiskeðjur á slöngum	MVS 2.07					
Er loftpressan notuð til að hlæða lofti á kúta fyrir sjó eða vatnakefun	MVS 2.07				1.	
Halda skal skrá yfir rekstur loftþressu og áfyllingar á loftþylki.	Reglugerð 1088/2013 9. gr				1	
Staða tímamælis loftþjöppu	MVS 2.07				996	

Bls 3 af 3

Slökkvilið:

Slökkviliðsþjóri

Skóðað þann 2014 (dags).
Skóðunarmaður

Skoðað þann 20/11/19 (dags.)

_____(Sveitarfélag, kennitala, staðsetning)