



Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Niðurstöður úr eldvarnaskoðun

Framkvæmd þann 2.12.2014

Fyrirtæki

Dalsás

Dalsás

Dalsá 2, 221 Hafnarfjörður

Tilvísun slökkviliðs

Mál nr. 14-4665

Skoðun nr. 48961

Skoðunarmaður: Kristján Jens Kristjánsson

Skráð: 2.12.2014 15:00

Íkveikjuhætta / brunaálag



Ruslatunnur upp við hús.

Gera grein fyrir

Athugasemdir: Það er innan við meter frá tunnu í glugga.

Skráð: 2.12.2014 15:01

Íkveikjuhætta / brunaálag



Rusl

Gera grein fyrir

Athugasemdir:

Skráð: 2.12.2014 15:01

Íkveikjuhætta / brunaálag



Rusl

Gera grein fyrir

Athugasemdir:

Umtalsvert

Áskorun um úrbætur

- 1) Samkvæmt meðfylgjandi skoðunarskýrslu komu við skoðun fram ágallar á brunavörnum mannvirkisins. Ágallarnir teljast Umtalsverðir
- 2) Eigandi og eftir atvikum forráðamaður mannvirkis ber skv.23. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 ábyrgð á að mannvirkið fullnægi kröfum um brunavarnir. Með vísan í 2. msgr. Þeirrar greinar ber yður að hlíta fyrir mælum slökkviliðs um úrbætur eldvarna.
- 3) Hér með er skorað á yður að bæta úr þeim atriðum sem fram koma í meðfylgjandi skoðunarskýrslu og yður hafa verið kynnt.
- 4) Undirrituðum forráðamanni eða fulltrúa hans hafa verið kynntir þeir ágallar á eldvörnum sem honum ber að bæta úr innan þess frests sem tilgreindur er. Hafið þér athugasemdir við niðurstöður skoðunar er yður gefin kostur á að senda á netfangið shs@eldvarnaeftirlit.is með máls-nr. í efni, eigi síðar en 7.12.2014. Hafi ekki borist athugasemdir fyrir þann tíma er litið svo á að þér gerið ekki athugasemdir við skoðunarskýrslu.
- 5) Við endurtekin brot við síðari skoðanir getur komið til gjaldtöku á grundvelli ítrekaðra brota með vísan í lög nr. 75/2000.
- 6) Undirskrift þess sem var viðstaddur skoðun

Nafn:

