



Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Niðurstöður úr eldvarnaskoðun

Framkvæmd þann 22.4.2014

Fyrirtæki

Fjórhljálagerinn

Fjórhljálagerinn

Stapahraun 7, Hafnarfjörður

Tilvísun slökkviliðs

Mál nr. 14-1876

Skoðun nr. 36104

Skoðunarmaður: Kjartan Sigurðsson

Flóttaleiðir



Athugasemdir:

1. hæð

Í lagi

Flóttaleiðir




Athugasemdir:

1. hæð

Í lagi

Flóttaleiðir



Athugasemdir:

1. hæð

Í lagi

Útljós

1. hæð



Í lagi

Athugasemdir:

Útljós

1. hæð




Í lagi

Athugasemdir:

Útljós

1. hæð



Logar ekki

Athugasemdir: Út-ljós skulu vera sílogandi. Út-ljós skulu yfirfarin og skoðuð árlega af viðurkenndum aðila, staðfesting á virkni þeirra skal liggja fyrir.

Slökkvitæki



Athugasemdir:

1. hæð

Í lagi

Slökkvitæki



Athugasemdir:

1. hæð

Í lagi

Slökkvitæki



Athugasemdir:

Allt húsnæðið

Í lagi

Brunahólfun

1. hæð



Í lagi

Athugasemdir:

Brunaviðvörðun

Allt húsnæðið



Skal yfirfara / prófa

Athugasemdir: Brunaviðvörðunarkerfið skal yfirfarið og skoðað árlega af viðurkenndum aðila, staðfesting á virkni þess skal liggja fyrir.

Eldvarnarhurðir



Í lagi

Athugasemdir:

Eldvarnateppi



Athugasemdir:

Eldhús

Í lagi

Neyðarlýsing



Athugasemdir:

Allt húsnæðið

Í lagi

Niðurstaða skoðunar

- 1) Ágallar á eldvörnum teljast **Óverulegir**
- 2) Ágallarnir sem eru á ábyrgð forráðamanns eru skýrðir í meðfylgjandi skoðun.
- 3) Með vísan til laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum ber yður að hlíta fyrirmælum slökkviliðs um úrbætur eldvarna.
- 4) Undirrituðum forráðamanni eða fulltrúa hans hafa verið kynntir þeir ágallar á eldvörnum sem honum ber að bæta úr.
- 5) Undirrituðum forráðamanni eða fulltrúa hans hafa verið kynntir möguleikar á gjaldskyldu slökkviliðs samkvæmt gjaldskrá, vegna endurtekinna brota við síðari skoðanir.

Undirskrift forráðamanns eða fulltrúa hans er var viðstaddur skoðun.

Nafn:



Samantekt

Heildarmat: Óverulegt