

Ábending v/Krókahraun, Hafnarfirði

Ábending er varðar beygju á Krókahrauni. M.v. aðstæður þá er hraði bifreiða of mikill. Vert að gera frekari ráðstafanir en gerðar hafa verið m.t.t. tveggja umferðaráhappa sem þarna hafa verið í janúar 2015 og fleiri tilvika.

Fyrir um 4-5 árum gerði Hafnarfjarðarbær ráðstafanir til að reyna koma í veg fyrir að þarna myndu óhöpp eiga sér stað en ábending hafði borist vegna þessa. Þá var hraði bifreiða talsverður ásamt því sem ökumenn virtust sneiða sem næst lóðarmörkum við hús nr. 2. Skerðing útsýnis er en við lóðina eru tré sem skyggja á útsýni fyrir ökumenn. Það virðist þrátt fyrir það ekki koma í veg fyrir hraðan.

Í öðru af ofangreindum óhöppum var ökutæki ekið á ljósastaur sem er við gönguleið á milli Haukahrauns og Krókahrauns. Ökumaður ók þá yfir gönguleiðina og hefði gangandi vegfarandi verið þar, á sama tíma, hefði ökumaður ekki getað komi í veg fyrir frekari slys. Í hinu tilfellinu var ekið á girðingu við hús nr. 2 við hliðina á gangstíg frá húsinu. Að sama skapi og í því fyrra ef gangandi hefði verið á leið frá húsinu hefði ökumaður ekki geta komið í veg fyrir frekari slys. Þarna er í hverfinu framhaldsskóli svo og leikskóli og er umferð gangandi þarna umtalsverð.

Hraði bifreiða er meiri en aðstæður leyfa og má nefna dæmi þess þegar bifreið hefur verið bakkað frá húsi nr. 2 hefur litlu munað að árekstur hafi orðið þegar ökutæki koma á mikilli ferð frá húsum 4-10.

Óskað er eftir því að viðeigandi ráðstafanir verða gerðar þannig að koma megi hjá frekari slysum eða óhöppum. Meðfylgjandi er teikning sem sýnir þá staði sem óhöppin hafa átt sér stað, hvaða ráðstafanir voru gerðar á sínum tíma og svo gönguleiðir.

Tillaga um úrbætur er að setja þrengingu og hraðahindrun (minni/gúmmihindrun) hægra megin við gönguleið frá húsi nr. 2. Með því myndi umferð fara hægar um bæði hvað gönguleið varðar frá Haukahrauni og út á Krókahraun og svo frá húsi nr. 2.

f.h. íbúða að Krókahraun 2, Hafnarfirði

Margeir Sveinsson

Krókahrauni 2, Hfj.



