

Leikskólinn Brekkuhvammur við Hlíðarbraut

Verkþættir sem þarfnast lagfæringar.

Girðing að Hlíðarbraut og bílastæði þarfnast endurnýjunar að hluta.

Brunahólfun að báðum deildum þarf að byggja sem lokar þeim frá gangi og búningsaðsöðu og þarf lokunin að ná alveg upp í þak.

Timburklæðning utanhúss er víða orðin fúin og þarf að skifta út stórum hluta hennar og síðan mála húsið allt að utan. Þarna er óvissuþáttur því lítið er vitað hvernig ástand veggja er fyrir innan klæðninguna.

Endurnýja þarf allar rennur og niðurföll og mála þak

Brekkuhvammur við Hlíðarbraut, gróf áætlun:

Verk

Endurnýja grindverk að Hlíðarbraut að hluta	700.000
Endurbæta brunahólfun	3.400.000
Lagfæra timburverk utanhúss (fúin) o	800.000
Málun veggja og glugga utanhúss	800.000
Málun þaks og endurnýjun niðurfalla og rennu	1.000.000

Samtals kr 6.700.000



Svanlaugur Sveinsson