



Kæri viðtakandi

1. nóvember 2013

Gangbraut - Já takk, umferðaráttak FÍB sem hófst 26. ágúst 2013 hefur leitt í ljós að mörgu er ábótavant í þessum málum sem nauðsynlegt er að lagfæra. FÍB óskar eftir góðu samstarfi við sveitarfélög og umferðaryfirvöld um að treysta og tryggja sem best öryggi allra vegfarenda, ekki síst þeirra gangandi. Fylgst verður með framvindunni og sú athugun sem almenningur, fjölmiðlar og FÍB hafa gert á gönguleiðum skólabarna verður sérstaklega endurtekin við upphaf nýs skólaárs næsta haust.

Þegar verkefnið hófst tók almenningur um allt land, sem og fjölmiðlar, virkan þátt í því og hafa yfir 300 myndir af vafasömum frágangi gönguleiða yfir umferðargötur borist FÍB. Það ámælisvert að mati FÍB hversu illa gönguleiðir yfir umferðargötur eru merktar hér á landi. Slæmar og óljósar merkingar við skóla og í grennd við þá hljóta að teljast sérstaklega varhugaverðar. Skólabörn og ástvinir þeirra eiga heimtingu á því að að bestu og öruggustu göngustaðirnir yfir umferðargötur séu skilgreindir og merktir löglega og skýrt, svo ekkert fari á milli mála hvorki hjá börnunum sjálfum, né öikumönnum sem um þessar götur aka.

Sérfræðingar FÍB hafa nú yfirfarið þær myndir og athugasemdir sem borist hafa. Jafnframt hafa þeir sjálfir farið á vettvang og metið aðstæður samkvæmt stöðluðum vinnubrögðum og aðferðum Euro RAP vegrýnnar.

Allar niðurstöður er að finna inná www.fib.is - Verkefnastjóri átaksins er Bogi Auðarson netfang: bogi@fib.is

Það sem athugun sérfræðinga FÍB leiðir í ljós að helst er ábótavant varðandi frágang gönguleiða yfir akbrautir er eftirfarandi:

1. Mjög verulegt misræmi er milli sveitarfélaga hvað varðar frágang á gangbrautum. Verulega skortir á samræmi og samræmdar reglur og skilgreiningar um það hvað teljist fullgild gangbraut og hvernig beri að merkja hana. Eftirlit með þessum málum virðist ekkert vera og lögum og reglugerðum lítt eða ekki framfylgt.
2. Umferðarlög og reglugerðir um merkingar eru þverbrotnar á mörgum stöðum.
3. Í Reykjavík er það áberandi hversu zebramerktar gangbrautir eru sjaldgæfar.
4. Á Ísafirði eru zebramerkingar gangbrauta með ágætum en gangbrautarkerki sem upplýsa öikumenn um að gangbraut sé framundan eru afar fáséð. Gangbrautamerki eru farsenda þess að gönguleiðin hafi lagagildi sem gangbraut.
5. Í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur: Mosfellsbæ, Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði eru fyrrnefndar merkingar víðast hvor góðar og mun betri en í höfuðborginni.
6. Skilti sem áminna öikumenn um að sýna varúð því gangbraut sé framundan og í nánd eru allsstaðar afar sjaldgæf.
7. Lýsingur við gangbrautir er víða ábótavant.
8. Sýnileiki gangandi vegfarenda er oft takmarkaður, t.d. vegna þess að bílastæði, einhverskonar veggir eða trjágróður eru mjög nærri gangbraut og skerða útsýni hinna akandi til gönguleiðarinnar og næsta nágrennis hennar.
9. Talsvert um misvísandi yfirborðsmerkingar, merkingar sem ekki eru zebramerkingar og eiga sér því ekki stoð í lögum og reglum.
10. Ekkert samræmi er í notkun hraðahindrandi aðgerða við gangbrautir.

Kveðja starfsfólks FÍB

Hafnarfjarðarbær
Innk: 4.11.2013
Málsnr: 1311016
Bréfal: 577.0

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE



EuroRAP

Hafnarfjörður

	Leyður / Hámarksbraði	Zebrabraut	Gangbrautar skilti	Eyja / Þrengingar	Upphasskun	Aðvörunarskilti / Gangbraut	Hraðhindranir	Aðvörun / Hraðhindrun	Lýsing gangbrautar	Synileiki vegfarenda	Meðaltal	Lýsing:	Stjörnur	Einkunn
Hjallabraut	50	2	5	5	5	1	3	2	5	4	3,38	Mjög gott	*****	5
Álfaskeið	50	1	1	1	5	1	3	1	3	5	2,33	Gott	****	4
Fjarðargata #1	50	5	1	5	1	1	1		3	5	2,75	Sæmlegt	***	3
Fjarðargata #2	50	1	1	5	1	1	1		5	5	2,50	Lélegt	**	2
Hlíðarberg	30	2	3	1	5	1	4	1	3	5	2,78	Mjög lélegt	*	1
Hólshraun	50	1	1	1	1	1	1		2	3	1,38	Á ekki við		0

Hjallabraut



Álfaskeið



Fjarðargata #1



Fjarðargata #2



Hlíðarberg



Hólshraun





	Leyfður hámarks hraði	Zebra braut	Gangbrautarskipti	Eyja/Þrengingar	Upphækkun	Aðvönunarskipti/Gangbraut	Hraðahindranir	Aðvönun/Hraðahindrun	Lýsing gangbrautar	Sýnileiki vegfarenda	Meðaltal
Kaplahraun #1	50	1	1	1	2	1	1		3	3	1,63
Kaplahraun #2	50	1	1	1	1	1	1		2	3	1,38
Kaplahraun #3	50	1	1	1	1	1	1		2	4	1,50
Kríuás	30	1	1	1	5	1	3	1	3	4	2,22
Reykjavíkurvegur	50	1	1	5	1	1	1		4	4	2,25
Skútahraun #1	50	1	1	1	2	1	1		2	3	1,50
Skútahraun #2	50	1	1	1	1	1	1		3	3	1,50
Öldutún	30	1	1	1	5	1	3	1	3	3	2,11
											2,09

Lýsing:	Stjörnur	Einkunn
Mjög gott	*****	5
Gott	****	4
Sæmilegt	***	3
Lélegt	**	2
Mjög lélegt	*	1
Á ekki við		0

Kaplahraun #1



Kaplahraun #2



Kaplahraun #3



Kríuás



Reykjavíkurvegur



Skútahraun #1



Skútahraun #2



Öldutún

